


取扱説明書

組み立てる前は、必ずこのマニュアルをお読みになり、組み立て後も保管をしてください。
掲載している、図面は実際と異なる箇所もありますが、説明上ご理解頂くため、
分かり易く製作されています。
本体と部品が揃っているか、確認をするまでは梱包材を捨てないで下さい。
付属品が欠品していた場合、購入店へご連絡をお願いします。

チェックリスト			
	X1		
	X4		(5mm) X1
	X1		(6mm) X1
	(2mm) X1		X1
	(4mm) X1		


組立ガイド

ステップ1

2mmのレンチを使用し、ネジを緩めてから
アームをクランプから取り外してください。



注意点

小さいネジのため、無くさないように
ご注意ください。




ステップ2

右図のようにゴムシートをクランプ下部に
貼り付けてください。
デスクの厚さは8~30mmまで対応してます。



ステップ3



アーム部分をクランプに挿入します。
2mmレンチを使用してネジを締めて
ください。
アーム部の回転強弱はネジで調整して
ください。



EA-NA111


ステップ4

VESAアダプタプレートを取り外すために右図のようにグレー色のプラスチックを掘みながらVESAプレートを上方から取り外してください。




ステップ5

スクリーン画面が下向きの状態でモニターを置いてください。下記の通りVESAアダプタプレートをモニターの背面に置いて、ネジ穴に合わせてモニターとVESAアダプタをネジにて4点固定してください。



ステップ6


VESAアダプタプレートをアームに取り付けてください。



説明書の商品機能、規格と外観等の内容は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

ステップ7

ケーブル収納はケーブルカバーを使用してください。カバーを開けてケーブルをカバー内に入れます。カバーは①、②の手順で開きます。



駆動軸の調整

注意点

調整の際、手でアームを支えてください。

調整

付属されている六角レンチを使用して重さを調整してください。モニターが軽い時はマイナス方向に回してください。モニターが重いときはプラス方向に回してください。

耐荷重

3~8kg

モニターを取り付ける際、VESA中心部から30mmを超えないでください。

耐荷重はモニターの厚さ55mm以内、26インチ、モニター重心を中心と想定した場合の数値です。

180°ロックアウト機能

後部にある穴に2mmの六角レンチとネジを使用して固定すると、回転が180°に制限されます。ネジを取り外すと360°回転します。

