

超短焦点プロジェクター対応ハイコントラストスクリーン NPS-HC 組立説明書



このたびは当社のスクリーンをお買い上げいただきありがとうございます。
組立てる前にこの「組立説明書」を最後までご確認ください。ご確認後は、いつでも見ていただけるように大切に保管してください。

ご使用前に

製品は安全に配慮され設計されていますが、まちがった使い方をするとお客様や他の人々への危害や財産への損害を与えるといった事故につながる可能性があります。
事故を未然に防止するためにも注意事項を必ずお守りください。

注意事項

- ⚠ 火災の原因となりますのでストーブなど火器の近くで使用しないでください。
- ⚠ スクリーンにぶら下がったり掲示物を掛けたりしないでください。
- ⚠ スクリーンの表面を触らないでください。破損の原因となります。
- ⚠ 組立・設置は2人以上で行ってください。

お手入れについて


- ⚠ スクリーン面のほこりをとるときは乾いた柔らかい布または柔らかいブラシで払いとって下さい。（表面の粗い布はスクリーンを傷つけることがありますので使用しないで下さい。）
- ⚠ 汚れがひどい時は水で薄めた中性洗剤液で軽く拭き取って下さい。
- ⚠ スクリーン面を清掃する際は必ず水平方向に拭きとって下さい。スクリーン表面の構造上の理由から上下方向や回転方向の動きはしないで下さい。
- ⚠ スクリーン面をシンナーやアルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

この商品について万一故障、または不具合がありましたら、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。




株式会社 ケイ アイ シー
KIC 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11
TEL 03-3357-4839(代)
<http://www.kic-corp.co.jp>

梱包内容




01

同梱されている養生シートを床に敷きます。




02

メインフレームを養生シートの上に並べます。




03

短いメインフレームの両側にL字金具を差し込みます。




04

M5×8mmトラスネジを使用してメインフレームとL字金具を固定します。
(ネジは最初から完全に締めないでください。フレームの隙間がないことを確認してからしっかりと締めてください。)




05

組立が完了したメインフレームを養生シートから外し、スクリーン生地を広げます。
この時合成紙（白い紙）が床側になるようにします。




06

組立てたメインフレームを広げたスクリーン生地の中央の位置に来るように調整して置きます。




07

スプリングの片側をスクリーン生地にひっかけてから反対側をメインフレームの内側にひっかけて取付けていきます。




08

スプリングは四隅から取り付けていきます。
次に長辺の真ん中、短辺の真ん中の順に取付けます。
残りは真ん中から外側へ向かって取り付けていきます。




09

スクリーン生地の取付けが完了したらアウターフレームを取付けます。




10

アウターフレームをトラスネジM5×15mmで固定します。
最後に『DOWNSIDE』の表示がある側の長辺フレームに壁調整金具を取付けて組立完了です。



11

壁面に壁取付金具を取付けます。
あらかじめスクリーンのスプリングに干渉しない位置を確認して下さい。



12

壁取付金具にスクリーンをひっかけます。
最後に壁調整金具でスクリーンの平面性を調整します。

